

Приложение
к паспорту доступности

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 25

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	На входе на территорию не размещена информация о схеме движения инвалидов по территории	Текущий ремонт	Разместить информацию. Установить устройство для вызова персонала	2023	
2	Отсутствуют тактильные обозначения	Текущий ремонт	Разместить тактильные знаки	2023	
3	Нет предупреждающих указателей и контрастно окрашенной поверхности	Текущий ремонт	Разместить предупреждающие указатели перед лестницей, окрасить крайние ступени в жёлтый цвет	2023	
4	Ширина дверного проёма в свету 0,8 м, не соответствует высота порога	Текущий ремонт	Привести в соответствие	2023	

5	- Нет информации для МГН о схеме движения инвалидов по зданию; - маршрут не имеет ровной поверхности, не обозначен знаками; - высота порогов превышает 0,014 м	Текущий ремонт	Разместить мнемосхемы, разместить тактильную информацию, привести в соответствие пороги	2023	
6	Нет специально оборудованного туалета для инвалидов	Текущий ремонт	Оборудовать туалет для инвалидов	2023	

* Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.

Заведующий

12.12.2021г.



Handwritten signature

О.И Алькина

